

國立花蓮特殊教育學校 113 學年度第 1 學期

第 1 次校園空間規劃暨安全檢視會議紀錄

壹、日期：114 年 1 月 8 日（星期三）下午 4 時 10 分

貳、地點：行政大樓 3F 第 1 會議室

參、主席：馬校長 心正

記錄：陳威志

肆、出席：詳如簽到表

伍、主席報告

陸、上次會議討論提案決議執行情形：

案號一

提案單位：總務處

案由：有關校園新設監視器一事，提請討論。

說明：

- 一、經全面檢視教學區目前監視系統，教學大樓 1-2 樓已設置完備，評估學生使用率高之專科教室、分組教室出入口及走廊，共計 8 處可增設監視畫面。
- 二、經學務處建議，川堂前學生上下車處、家長接送區可增設 2 處，遇突發狀況時可經由錄影備份還原現場情形。
- 三、監視器增設位置及數量請討論，圖示及估價單詳見附件 1、2。

決議：

- 一、除原增設位置外，擬再增設 4 處，共計增設 14 處，詳見附件 1。
- 二、原 16 路監視系統主機空位不足，更換為 32 路主機，並新增 4TB 硬碟，俾利校園監視器畫面備份。

執行情形：皆已完成安裝。

案號二

提案單位：學務處

案由：112 學年第 2 學期校園危險區域，提請討論。

說明：

- 一、校園危險區域問卷調查，本學期間卷調查數量為 77 份，相關統計彙整表如附件 3，請參閱。
- 二、安學人員將於相關集會中，將此份問卷調查顯示之危險區域進行校園安全宣導。

決議：照案通過。

執行情形：安學人員已於週會課進行校園安全宣導。

案號三

提案單位：教務處

案由：113 學年度班級教室配置，提請討論。

說明：

- 一、依學年度變換及國小部增班，調整班級教室配置。
- 二、教室配置圖如附件 4，請參閱。

決議：

- 一、 原民科技體驗教室內之國小分組教室原為 2 組，修正為 1 組。
- 二、 原為國中分組教室，變更為分組教室 4。
- 三、 除上述外，其餘照案通過。

執行情形：依照決議調整教室配置圖並於 113 學年度施行。

柒、業務報告：

一、空間改善及工程進度

- (一) 「學生宿舍防火消防門改善工程」案，已於 113.07.12 完成驗收，並對宿舍管理員進行使用教學。
- (二) 「共融式無障礙遊樂場遊具及地墊採購」案，經安全檢驗後於 113.10.23 完成驗收，目前已開放使用，持續宣導使用規範。
- (三) 「行政大樓坡道及實習大樓東側通路改善工程」已於 113.12.23 完成驗收，預計於車道旁劃設停車格，以利停車秩序。
- (四) 「花蓮地震颱風災損修復工程」招標案，已於 113.12.24 申報竣工，預計將於 114.01.10 驗收。

二、設施設備修繕情形

- (一) 實習及行政大樓昇降設備之對講機線路並增設蜂鳴器，已完成連結至警衛室，確保遇緊急狀況時之即時支援。
- (二) 改善餐廳洗手台遮雨棚，避免師生淋雨。
- (三) 增設地下室警示燈，以利車輛進出安全。
- (四) 花蓮縣環保局增設路燈於本校鄰宜昌一街圍牆，以利通學步道照明。
- (五) 113 年度消防設備檢修改善完成。

三、本年度預計進行空間改善

- (一) 體育館耐震補強設計監造招標案於 113.12.25 完成，後續進行設計規劃。耐震補強工程預計於暑假期間進行，屆時會關閉體育館使用，請相關課程及活動先行預作規劃。
- (二) 實習大樓建置旅館房務特色教室，目前進行設計監造備標，工期預計於 3 月至 6 月進行。
- (三) 為利校園整體空間規劃，資源回收場擬遷移至一樓機車棚，於提案討論說明。
- (四) 114 年度改善校園無障礙環境申請計畫尚待核定，預計改善行政大樓前地磚及國小部教室無障礙廁所。
- (五) 114 年度運動輔具計畫尚待核定，預計改善運動教室為多功能運動教室。

捌、提案討論：

案號一

提案單位：學務處

案由：有關學生宿舍樓梯安全、監視器不符使用及磁磚損壞情形，需進行設施設備改善及更新，提請討論。

說明：

- (一)經檢視學生宿舍樓梯樓梯防滑條為鋁合金材質，適逢雨天較易增加滑倒風險，建議改為PVC或摩砂材質貼條。
- (二)男生宿舍監視器目前視角未能完整拍攝，無法經由調整角度改善，需增設或改變監視器位置得以改善。(如附件1)
- (三)學生宿舍陽台為師生常出入區域，0403花蓮地震後，磁磚有剝落情形，為避免師生受傷，請協助修繕。(如附件2)

決議：照案通過。由總務處請廠商評估後，協助宿舍樓梯更換防滑條，調整監視器位置及陽台磁磚拆除。

案號二

提案單位：學務處

案由：調查113學年第1學期校園危險區域，提請討論。

說明：校園危險區域問卷調查，本學期間卷調查數量為87份，相關統計彙整表。(如附件3)

決議：

- (一)請總務處全面檢視校園、宿舍、體育館等場域的監視器配置，如有不足之處，增設監視器，以維師生安全。
- (二)請學務處具體瞭解宿舍廁所欲加設照明處，由總務處加裝感應燈，增加住宿生使用便利性及安全感。

案號三

提案單位：實輔處

案由：為建置旅館房務特色教室，擬由目前手工藝及陶藝教室進行改善，提請討論。

說明：

- (一)依據113年12月25日臺教國署原字第1130152880號函核定辦理。
- (二)目前客房服務教室設施設備較不符學生實習課程使用，且地點離教學區較遠，規劃設於實習大樓易於管理，且符合旅館服務科課程安排。
- (三)統計手工藝教室及陶藝教室使用率較低，且為優化空間使用，並符合本校新設科之課程規劃，故擬規劃為旅館房務特色教室。

決議：

- (一)照案通過。
- (二)原客房服務教室擬調整為國小部生活自理訓練教室，請國小部教師預先規劃相關設備及配置。

案號四

提案單位：總務處

案由：有關資源回收場擬遷移至一樓機車棚處，提請討論。

說明：

(一)資源回收場遮棚因康芮颱風導致損壞，預計重新施作，同步考量調整位置於非主要通路，以利車道視線暢通。

(二)考量學生動線、資源回收處通風以及回收車進出便利，擬遷移至一樓機車棚。

決議：照案通過。請總務處初步規劃並請廠商建置，學務處體衛組提供設備配置及相關管理需求。

玖、臨時動議：

案號一

案由：有鑑極端氣候變化加劇，校園樹木修剪是否提早執行，提請討論。

說明：受極端氣候影響，去年 11 月仍有颱風侵擾，為預防汛期提早，建請 3 月至 5 月修整校園樹木，以維師生、鄰居及通行之人安全。

決議：請總務處協助評估校園樹木狀態，並請廠商報價。


壹拾、散會：16 時 35 分。

附件 1

男宿監視器畫面



編號 1 男宿客廳監視器畫面



編號 2 男宿情緒轉換室監視器畫面

附件 2

男宿陽台磁磚掉落照片





編號 1 男宿陽台磁磚易脫落處



編號 2 男宿陽台磁磚掉落

國立花蓮特殊教育學校 113 學年第 1 學期 校園危險區域問卷調查統計彙整表


填報資訊	
1. 填寫問卷數量：87	 ● 生理男 ● 生理女
2. 生理男人數：50	
3. 生理女人數：37	

題目一：	
我覺得「校園環境空間」有沒有哪些地方是危險的？	 ● 有 ● 沒有
1. 有：27.6%	
2. 沒有：72.4%	
我覺得「校園環境空間」哪些地方是危險的？	改善建議
1. 花特小山(後山)、花特山靠圍牆處	(1)設置監視器。 (2)不要去。 (3)種上漂亮的花。
2. 體育館後方(含後門回收站、後門人工池)	(1)多一點光。 (2)多一點巡邏人員。 (3)設置監視器。
3. 地下室停車場	設置監視器。
4. 無人的體育館廁所	(1)設置監視器。 (2)安裝求助鈴。
5. 剛下雨的操場	警示標語或者廣播通知。
6. 走廊、樓梯	(1)不能用跑的。 (2)等施工完畢。
7. 學校停車場	增加警示或區隔標誌。
8. 學校操場	在施工很危險，增加警示或隔離裝置。

題目二：

我覺得「下課或放學時」有沒有哪些地方是危險的？

1. 有：6.7%
2. 沒有：93.3%



我覺得「下課或放學時」哪些地方是危險的？

改善建議

1. 樓梯

(1) 上下樓梯要慢慢走。
(2) 等施工完畢。

2. 走廊

等施工完畢。

3. 施工的地方

不能靠近。

4. 體育館

學生如果撞到會發生危險，增加防護裝置。


5. 車庫

無

題目三：


請問您是否為住宿生？

1. 是：18.4%
2. 否：81.6%

**題目四：**

我覺得「住宿時」有沒有哪些地方是危險的？(住宿生請答)

1. 有：12.5%
2. 沒有：87.5%



我覺得「住宿時」哪些地方是危險的？

改善建議

1. 廁所

多一點燈光。

2. 樓梯

提醒小心步伐。